



Identifiant : 2021-A-13

Lieu de l'accident : 6,06908° E – 49,60118° N



© ORIGINE CADASTRE : DROITS RÉSERVÉS À L'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Date	Jour	Heure	Type de voirie	Véhicule(s) impliqué(s)
20/10/2021	Mercredi	14:58	N	 À benne (> 12000 kg)
Victime(s) décédée(s)				
N°	Désignation	Âge	Sexe	
1	Piéton	58	F	

Facteurs liés à l'infrastructure		Conséquence
Présence de glissière de sécurité	Non	Aucune
Présence d'obstacle latéral	Non	Aucune
Présence de chantier fixe ou mobile	Non	Aucune
Occupation du domaine public	Oui	Collision avec une personne

Circonstances de l'accident
Un piéton voulait traverser la route de Longwy (N5) à Bertrange sur un passage pour piétons réglé par des feux de circulation à hauteur d'un chantier de construction. Il a été percuté par un camion à benne qui s'est engagé sur le trottoir défini comme zone de livraison.
Le piéton est décédé sur place.