



Identifiant : 2021-A-16

Lieu de l'accident : 6,2324° E – 49,6218° N



© ORIGINE CADASTRE : DROITS RÉSERVÉS À L'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Date	Jour	Heure	Type de voirie	Véhicule(s) impliqué(s)
28/11/2021	Dimanche	13:16	CR	 Limousine
Victime(s) décédée(s)				
N°	Désignation	Âge	Sexe	
1	Conducteur	79	M	

Facteurs liés à l'infrastructure	Conséquence
Présence de glissière de sécurité	Non
Présence d'obstacle latéral	Oui
Présence de chantier fixe ou mobile	Non
Occupation du domaine public	Non

Circonstances de l'accident
Un véhicule de type limousine a circulé sur le CR171 entre Schrassig et Neuhaeusgen. Dans un virage à gauche, le contrôle a été perdu et le véhicule a percuté un arbre.
Le conducteur est décédé des suites de ses blessures dans les 30 jours suivant l'accident.