



Identifiant : 2021-A-2

Lieu de l'accident : 6,43757° E – 49,73026° N



© ORIGINE CADASTRE : DROITS RÉSERVÉS À L'ÉTAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Date	Jour	Heure	Type de voirie	Véhicule(s) impliqué(s)
06/02/2021	Samedi	19:00	CR	 Compacte
Victime(s) décédée(s)				
N°	Désignation	Âge	Sexe	
1	Conducteur	24	M	

Facteurs liés à l'infrastructure		Conséquence
Présence de glissière de sécurité	Non	Sortie de route
Présence d'obstacle latéral	Oui	Collision avec un arbre
Présence de chantier fixe ou mobile	Non	N/A
Occupation du domaine public	Non	N/A

Circonstances de l'accident
Un véhicule de type compacte a circulé sur le CR139 entre Lellig et Herborn. Dans un virage à gauche, le contrôle a été perdu, le véhicule est entré en collision avec un arbre et a fini sa course dans un champ.
Le conducteur est décédé sur place.